



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY

Salud, Seguridad Ocupacional
y Protección Ambiental

30 de septiembre de 2019

Sr. Luis G. López Rivera, Director
Oficina de Seguridad y Vigilancia

P/C Prof. Ismael Quiles Aponte
Decano de Administración

Prof. Félix M. Velázquez Soto, Director
Oficina de Salud, Seguridad Ocupacional y
Protección Ambiental

INFORME SOBRE INCENDIOS EN UPR CAYEY 2018-19 CLERY ACT

La incidencia de fuegos en la UPR Cayey es mínima durante los últimos diez años. Las residencias utilizadas para estudiantes son: I-5 y I-6. Estas estructuras están construidas en cemento con ventanas tipo Miami en aluminio. Cada residencia tiene dos puertas de acceso. No se ha registrado fuego en las residencias utilizadas para los estudiantes.

FUENTE DE INCENDIO	2018	2019
Cocina	0	0
Material quemado	0	0
Flamas abiertas	0	0
Fuego eléctrico	0	0
Fuego por productos inflamables	0	0
Fuego en maquinarias	0	0
Fuego industrial	0	0
Fuego natural	0	0
Otros	0	0

205 Ave. Antonio R. Barceló - Cayey, PR 00736 -9997
Tel. (787) 738-2162, Ext. 2221, 2127 - Fax (787) 263-6171 - ossopa.cayey@upr.edu

FUEGOS INTENCIONALES	2018	2019
Cantidad de fuegos intencionales	0	0
Cantidad de muertes a causa de fuegos	0	0
Cantidad de lesionados a causa de fuegos que necesitaron asistencia médica	0	0
Propiedad dañada a causa de fuego	0	0

FUEGOS NO DETERMINADOS	2018	2019
Cantidad de fuegos intencionales	0	0
Cantidad de muertes a causa de fuegos	0	0
Cantidad de lesionados a causa de fuegos que necesitaron asistencia médica	0	0
Propiedad dañada a causa de fuego	0	0

Los edificios utilizados como residencias para estudiantes y/o facultad son estructuras que fueron utilizadas por el campamento militar antes del 1967, fecha en que se comenzó a utilizar las edificaciones por parte de la Universidad de Puerto Rico en Cayey. En los últimos años los edificios (residencias) han sido utilizados por estudiantes principalmente.

La residencia I-B fue asignada en agosto 2015 a estudiantes de intercambio y/o atletas por el primer semestre académico 2016-2017. Estas residencias tienen detectores de humo con anunciador visible y audible. La cocina está equipada con extintor ABC, su estufa es eléctrica por lo que el riesgo asociado a uso de gas propano fue eliminado. La cocina tiene una puerta de salida al exterior y acceso a la salida principal de la residencia a través de la sala y el balcón. Las habitaciones tienen una puerta que descarga a un pasillo que a su vez conecta a la sala y a la ruta de salida.

Para el manejo de datos de seguridad los oficiales de seguridad y vigilancia deberán reportar cada incidente. Si fuera necesario la activación de la emergencia se hace a través de la extensión número 5555, la cual comunica a cuatro oficinas simultáneamente: CEDE, OSSOPA, Servicios Médicos y Seguridad y Vigilancia. La llamada se puede generar de cualquier oficina en la UPR Cayey. Los oficiales de seguridad y vigilancia deberán informar el incidente a la Policía Estatal para que se determine si es necesario una querrela o alguna otra acción.