



**UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY  
OFICINA DE SALUD, SEGURIDAD OCUPACIONAL  
Y PROTECCION AMBIENTAL  
PO BO0 372230  
CAYEY, PUERTO RICO 00736-2230**

30 de septiembre de 2016

Prof. Belma Borrás Osorio  
Decana de Administración

Prof. Félix M. Velázquez Soto, Director  
Oficina de Salud, Seguridad Ocupacional  
y Protección Ambiental

**INFORME SOBRE INCENDIOS EN UPR CAYEY 2014 -2016**

La incidencia de fuegos en la UPR Cayey es mínima durante los últimos diez años. Las residencias utilizadas por estudiantes son:

- Campus: I-3  
I-6

Estas estructuras están construidas en cemento con ventanas tipo Miami en aluminio. Cada residencia tiene dos puertas de acceso. Durante el año 15 al 16 no se ha registrado fuego en las residencias utilizadas por los estudiantes.

<b>FUENTE DE INCENDIO</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Cocina	0	0	0	0
Material quemado	0	0	0	0
Flamas abiertas	0	0	0	0
Fuego eléctrico	0	0	0	0
Fuego por productos inflamables	0	0	0	0
Fuego en maquinarias	0	0	0	0
Fuego industrial	0	0	0	0
Fuego natural	0	0	0	0
otros				

<b>FUEGOS INTENCIONALES</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Cantidad de fuegos intencionales	0	0	0	0
Cantidad de muertes a causa de fuegos	0	0	0	0

<b>Cantidad de lesionados a causa de fuegos que necesitaron asistencia médica</b>	0	0	0
<b>Propiedad dañada a causa de fuego</b>	0	0	0

<b>FUEGOS NO DETERMINADOS</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Cantidad de fuegos intencionales</b>	0	0	0	0
<b>Cantidad de muertes a causa de fuegos</b>	0	0	0	0
<b>Cantidad de lesionados a causa de fuegos que necesitaron asistencia médica</b>	0	0	0	0
<b>Propiedad dañada a causa de fuego</b>	0	0	0	0

Los edificios utilizados como residencias para estudiantes y/o facultad son estructuras que fueron utilizadas por el campamento militar antes del 1967, fecha en que se comenzó a utilizar las edificaciones por parte de la Universidad de Puerto Rico en Cayey. En los últimos años los edificios (residencias) han sido utilizados por estudiantes principalmente.

La residencia I-6 fue asignada desde agosto 2015 a estudiantes de intercambio por el primer semestre académico 2015-2016. Esta residencia tiene detectores de humo con anunciador visible y audible. La cocina está equipada con extintor ABC, su estufa es eléctrica por lo que el riesgo asociado a uso de gas propano fue eliminado. La cocina tiene una puerta de salida al exterior y acceso a la salida principal de la residencia a través de la sala y el balcón. Las habitaciones tienen una puerta que descarga a un pasillo que a su vez conecta a la sala y a la ruta de salida hacia el exterior. .