ANEJO 1

PLAN DE MEJORAS PERMANENTES

UPR-Cayey 2016-2017



NOTA

• Es importante resaltar que algunos de estos proyectos van a requerir una evaluación de plomos y asbestos, debido a la complejidad de la construcción de estos edificios, específicamente, los que formaron parte de estructuras del campamento militar, que contenían estos elementos.

BAÑOS

MC

- Morales Carrión (MC)
- Miguel Melendez
 Muñoz (MMM)
- Teatro Ramón Frade
- Sala C- DecanatoEstudiantes
- Biblioteca






TECHOS

- Reemplazos/Mejoras Techos- Oficina de Seguridad, OSI, Residencia Oficial.
- Mantenimiento y tratamiento de Techos Edif. Administración, MMM, Rectoría, Edif. de Comunicaciones, Teatro










TECHOS (CONT.)



Teatro Frade

ACERAS





LAVADO Y PINTURA EXTERIOR



LAVADO Y PINTURA EXTERIOR



CONSTRUCCIÓN VERJA PRINCIPAL



ALUMBRADO DE LAS CANCHAS DE TENNIS Y BALONCESTO





PUERTAS EDIFICIOS MORALES CARRIÓN Y NEA






RESIDENCIAS VESPRA







RESIDENCIAS FACULTAD



ANFITEATROS MORALES CARRIÓN



CHILLER DEL EDIFICIO MMM



PISCINA

